


欄位名稱	欄位填寫
1. 縣市別	臺中市
2. 鄉鎮區	北屯區
3. 路段名稱	松竹路二段
4. 起迄點描述	北屯路至興安路二段
5. 路段長度 (公尺)	700
6. 道路寬度 (公尺)	25
7. 人行道問題類型	☒ 無設置人行道-新闢、 ☐ 已設置人行道但寬度不足-拓寬
8. 問題類型補充說明	☐ 可通行淨寬不足(箱體或路樹影響通行)、 ☐ 違規停車佔用、 ☐ 民眾設施佔用、 ☐ 無障礙設施不足、 ☐ 其他(請於問題描述補充)
9. 問題描述	

單選
多選

10. 路段位置截圖



示路段區位

欄位名稱	欄位填寫
1. 縣市別	臺中市
2. 鄉鎮區	西屯區
3. 路段名稱	甘肅路二段
4. 起迄點描述	河南路二段至文心路三段
5. 路段長度 (公尺)	728
6. 道路寬度 (公尺)	20
7. 人行道問題類型	☒ 無設置人行道-新闢、 ☐ 已設置人行道但寬度不足-拓寬
8. 問題類型補充說明	☐ 可通行淨寬不足(箱體或路樹影響通行)、 ☐ 違規停車佔用、 ☐ 民眾設施佔用、 ☐ 無障礙設施不足、 ☐ 其他(請於問題描述補充)
9. 問題描述	

單選
多選

10. 路段位置截圖



*附上截圖，明確標示路段區位

欄位名稱	欄位填寫
1. 縣市別	臺中市
2. 鄉鎮區	潭子區
3. 路段名稱	勝利一街與圓通南路
4. 起迄點描述	勝利一街至中山路二段
5. 路段長度 (公尺)	436
6. 道路寬度 (公尺)	14
7. 人行道問題類型	☒ 無設置人行道-新闢、 ☐ 已設置人行道但寬度不足-拓寬
8. 問題類型補充說明	☐ 可通行淨寬不足(箱體或路樹影響通行)、 ☐ 違規停車佔用、 ☐ 民眾設施佔用、 ☐ 無障礙設施不足、 ☐ 其他(請於問題描述補充)
9. 問題描述	

單選
多選

10. 路段位置截圖



附上截圖，明確標示路段區位

欄位名稱	欄位填寫
1. 縣市別	臺中市
2. 鄉鎮區	清水區
3. 路段名稱	中華路
4. 起迄點描述	三民路至五權東路
5. 路段長度 (公尺)	690
6. 道路寬度 (公尺)	40
7. 人行道問題類型	☒ 無設置人行道-新闢 、 ☐ 已設置人行道但寬度不足-拓寬
8. 問題類型補充說明	☐ 可通行淨寬不足(箱體或路樹影響通行)、 ☐ 違規停車佔用、 ☐ 民眾設施佔用、 ☐ 無障礙設施不足、 ☐ 其他(請於問題描述補充)
9. 問題描述	

單選
多選

10. 路段位置截圖




*附上截圖，明確標示路段區位

欄位名稱	欄位填寫
1. 縣市別	臺中市
2. 鄉鎮區	太平區
3. 路段名稱	樹孝路
4. 起迄點描述	太原路三段至中山路三段
5. 路段長度 (公尺)	1650
6. 道路寬度 (公尺)	15
7. 人行道問題類型	☐ 無設置人行道-新闢 、 ☒ 已設置人行道但寬度不足-拓寬
8. 問題類型補充說明	☒ 可通行淨寬不足(箱體或路樹影響通行)、 ☒ 違規停車佔用、 ☒ 民眾設施佔用、 ☒ 無障礙設施不足、 ☐ 其他(請於問題描述補充)
9. 問題描述	

單選
多選

10. 路段位置截圖



*附上截圖，明確標示路段區位